

2018

パナソニックロード

かえる、へらす、なくす

溶接のお悩み解決します

Full Digital



●日時：11月21日(水) 10:00~16:30

●会場：(株)九酸 直方営業所
直方市大字上新入1677-28

★主催

株式会社 九酸

直方営業所 TEL(0949)22-5555
飯塚営業所 TEL(0948)22-0417
宮田営業所 TEL(0949)33-4950
北九州営業所 TEL(093)571-0831



※ナビでお越しの方は住所入力をお願い致します。

ごあいさつ

拝啓 貴社におかれましては、益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。

平素はパナソニック溶接機・ロボットに格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、お客様に課題解決をご体感頂く「パナソニックロード」が本年も皆様の街にお伺いします。

2018年度は「かえる、へらす、なくす」をコンセプトに最新のフルデジタル溶接機で溶接のお悩み解決します。その他溶接作業をサポートする溶接ナビ機能を搭載した溶接機、品質・生産管理を行う機能など展示・実演・セミナーで課題解決のご提案をさせていただきます。

ご多用とは存じますが、是非ご来場頂きご高覧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

パナソニック株式会社

3つのキーワードで溶接のお悩み解決しませんか？

かえる

溶接機

シールドガス

施工工法

へらす

スパッタ

電力料金

ひずみ

なくす

条件出し時間

手直し時間

溶接欠陥



※実ワーク大歓迎 (特殊材料に関してはワイヤご持参ください)

【朝一メンテ第2弾開催】



パナソニックロード 朝一メンテナンス講習

- 1: 溶接機の定期点検項目
- 2: 定期点検手順
- 3: 電源接続方法
- 4: コンソルトワイヤーの取り換え(実演)

点検を行う時の注意事項

- 電源を切ること、電源入り切りの確認を必ず行い、
- 取りかかると危険な作業のないことを確認すること
- 取りかかると危険な作業がないことを確認すること
- 作業に持ち替える際は必ず安全を確認すること



溶接機のメンテナンス講習実施

ソリューションツアーも同時開催

「ロボット導入の勘所」「溶接に於ける効率化」

No.	点検項目	点検方法	標準ポイント
01	溶接機本体	目視確認、汚れの有無を確認する。	
02	電源ケーブル	電源ケーブルの接続を確認する。	
03	コンソルトワイヤー	コンソルトワイヤーの取り換えを実演する。	
04	溶接機本体	溶接機本体の点検を確認する。	
05	溶接機本体	溶接機本体の点検を確認する。	

